Таблицы подбора сплит-систем

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 103 S				MGS 105 S				MGS 107 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	30°	1133	8,8	8	7,3	1415	12	11	10	1676	15	14	12
10°	35°	1055	7,9	7,2	6,6	1330	11	10	9,1	1581	14	13	12
	40°	979	7,1	6,5	5,9	1246	10	9,1	8,3	1486	13	12	11
	30°	980	7,1	6,5	5,9	1188	9,4	8,6	7,8	1500	13	12	11
5°	35°	910	6,4	5,8	5,3	1113	8,6	7,8	7,1	1416	12	11	10
	40°	844	5,7	5,2	4,7	1039	7,8	7,1	6,5	1332	11	10	9,1
	30°	840	5,7	5,2	4,7	1032	7,7	7	6,4	1323	11	10	9,1
0°	35°	779	5,1	4,6	4,2	965	7	6,4	5,8	1247	10	9,1	8,3
	40°	721	4,5	4,1	3,7	899	6,3	5,7	5,2	1171	9,2	8,4	7,6
	30°	704	4,4	4	3,7	877	6,1	5,6	5,1	1144	8,9	8,1	7,4
-5°	35°	652	3,9	3,5	3,2	818	5,5	5	4,6	1075	8,2	7,5	6,8
	40°	602	3,5	3,2	2,9	760	4,9	4,5	4,1	1006	7,4	6,7	6,1

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 110 S				MGS 211 S				MGS 212 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
10°	30°	1901	17	15	14	2718	29	26	24	3030	34		

Задайте вопрос — мы отв…

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 103 S				MGS 105 S				MGS 107 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	35°	1801	17	15	14	2553	27	25	22	2860	32	29	27
	40°	1701	16	15	13	2389	24	22	20	2689	29	26	24
	30°	1697	16	15	13	2274	23	21	19	2664	29	26	24
5°	35°	1606	14	13	12	2129	21	19	17	2506	26	24	22
	40°	1514	13	12	11	1986	18	16	15	2348	24	22	20
	30°	1510	13	12	11	1972	18	16	15	2324	23	21	19
0°	35°	1431	12	11	10	1843	17	15	14	2178	21	19	17
	40°	1352	11	10	9,1	1716	16	15	13	2032	19	17	16
	30°	1309	11	10	9,1	1672	15	14	12	1887	18	16	15
-5°	35°	1237	10	9,1	8,3	1558	14	13	12	1764	16	15	13
	40°	1164	9,2	8,4	7,6	1447	13	12	11	1643	15	14	12

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 213 S				MGS 315 S				MGS 320 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	30°	3307	38	35	32	4536	58	53	48	5057	66	60	55
10°	35°	3112	35	32	29	4216	53	48	44	4741	61	56	51
	40°	2915	32	29	27	3897	48	44	40	4406	56	51	46
	30°	2971	33	30	27	3996	49	45	41	4455	56	51	46
5°	35°	2799	31	28	26	3712	45	41	37	4149	52	47	43
	40°	2625	28	25	23	3430	40	36	33	3843	47	43	39
	30°	2633	28	25	23	3481	41	37	34	3922	48	44	40
0°	35°	2476	26	24	22	3221	37	34	31	3652	44	40	37
	40°	2318	23	21	19	2964	33	30	27	3381	40	36	33
	30°	2289	23	21	19	2964	33	30	27	3354	39	35	32
-5°	35°	2149	21	19	17	2730	30	27	25	3110	35	32	29
	40°	2010	19	17	16	2498	26	24	22	2865	32	29	27

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 330 S				MGS 425 S				MGS 435 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	30°	5384	89	81	74	8326	120	109	100	8570	145	130	114
10°	35°	5027	82	75	68	7796	111	101	92	8040	136	121	106
	40°	4670	75	68	63	7259	102	93	85	7503	125	111	97
	30°	4713	76	69	63	7274	102	93	85	7518	124	110	96
5°	35°	4384	69	63	58	6786	94	86	78	7030	113	101	88
	40°	4057	63	58	53	6292	86	78	71	6473	105	93	81
0°	30°	4123	64	58	53	6334	87	79	72	6478	105	92	80

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 103 S				MGS 105 S				MGS 107 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	35°	3836	59	54	49	5906	80	73	66	6150	98	86	75
	40°	3551	53	48	44	5470	73	66	61	5714	91	79	69
	30°	3517	52	48	44	5385	71	65	59	5629	90	77	68
-5°	35°	3259	48	44	40	4985	65	59	54	5229	80	70	61
	40°	3000	43	39	36	4584	58	53	48	4828	70	64	55

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 525 S				MGS 527 S				MGS 529 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)	P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	30°	11752	254	230	208	13887	357	332	293	14898	404	368	325
10°	35°	10211	235	213	193	12264	332	310	273	13066	371	338	299
	40°	8695	215	194	176	10631	307	289	254	11205	338	308	273
	30°	9175	217	196	178	10978	309	286	252	11789	341	310	269
5°	35°	7925	199	180	163	9614	257	237	207	10261	280	254	221
	40°	6675	181	163	148	8246	205	188	162	8715	220	199	174
	30°	7852	183	165	149	8540	266	243	209	9196	288	262	227
0°	35°	5974	167	151	136	7400	199	181	155	7932	215	195	168
	40°	4951	152	137	124	6263	131	118	100	6663	141	127	108
	30°	5250	151	136	123	6497	228	198	161	7038	251	218	179
-5°	35°	4426	137	123	111	5548	162	142	115	6001	179	155	127
	40°	3551	123	111	100	4607	97	86	70	4968	107	92	76

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 531 S			
		P (Вт)	V100 (м^3)	V80 (м^3)	V60 (м^3)
	30°	15984	459	418	381
10°	35°	14143	423	385	351
	40°	12278	387	352	321
	30°	12793	388	353	322
5°	35°	11253	315	289	259
	40°	9693	242	225	196
	30°	10097	321	291	250
0°	35°	8815	242	219	188
	40°	7515	162	146	125
	30°	7818	285	247	204
-5°	35°	6750	206	179	147
	40°	5672	127	111	90

Tc (C°)	Ta (C°)	MGS 103 S				MGS 105 S				MGS 107 S			
		P (Вт)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	V60 ($м^3$)	P (Вт)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	V60 ($м^3$)	P (Вт)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	V60 ($м^3$)
Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 112 S				BGS 117 S				BGS 218 S			
		P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)
	30°	1166	8,2	7,3	6,4	1505	13	12	10	1808	17	15	13
-15°	35°	1112	7,6	6,8	5,9	1451	12	11	9,4	1737	16	14	12
	40°	1057	7	6,2	5,5	1396	11	9,8	8,6	1657	15	13	12
	30°	968	6	5,3	4,7	1238	9,1	8,1	7,1	1487	12	11	9,4
-20°	35°	923	5,5	4,9	4,3	1185	8,4	7,5	6,6	1423	11	9,8	8,6
	40°	875	5	4,4	3,9	1130	7,8	6,9	6,1	1353	11	9,8	8,6
Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 220 S				BGS 320 S				BGS 330 S			
		P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)
	30°	2098	21	19	16	2858	35	31	27	3362	45	40	35
-15°	35°	1958	18	16	14	2632	31	28	24	3155	41	36	32
	40°	1819	17	15	13	2409	26	23	20	2945	37	33	29
	30°	1779	16	14	12	2392	26	23	20	2820	34	30	27
-20°	35°	1654	15	13	12	2192	22	20	17	2650	31	28	24
	40°	1528	13	12	10	1995	19	17	15	2469	28	25	22
Tc (C°)	Ta (C°)	BGS 340 S				BGS 415 S				BGS 425 S			
		P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)	P (Вт)	V120 ($м^3$)	V100 ($м^3$)	V80 ($м^3$)
	30°	3751	56	50	44	4804	77	69	60	5414	91	81	71
-15°	35°	3451	49	44	39	4442	69	61	54	4996	81	72	63
	40°	3128	43	38	34	4065	60	53	47	4588	72	64	56
	30°	3246	45	40	36	3923	57	51	44	4515	70	62	55